

Meldepflichtiges Ereignis

Leckage im Feuerlöschnetz KKR

Am 12.07.2025 wurde eine erhöhte Durchflussmenge an der Feuerlöschpumpe festgestellt. Die umgehende Kontrolle des Höhenstandes des Pumpensumpfes, der Feuerlöschsteigleitungen im Kontrollbereich, des Einlaufbauwerkes sowie der Treppenhäuser ergab keine Hinweise auf eine Undichtigkeit des Feuerlöschnetzes innerhalb der Gebäude. Diese Kontrollen ergaben keine Auffälligkeiten.

Am 14.07.2025 wurde die Leckageortung durch das systematisches Freischalten des Feuerlöschnetzes eingeleitet.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung des Personals und der Umgebung.